







[9.301.7](#)
LOXEAL 56.03
Con [170.1902.16](#)

401.1510.7
401.1510.7 20



LUBRIFICARE CON GRASSO MOLY LT2 I COMPONENTI
SOGGETTI A SFREGAMENTO E ROTAZIONE

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER
Kit ricambio
Spare parts kit **401.302.64**

DESCRIZIONE: REGOLATORE M401			N°revisione 06	Data revisione 10/12/2018
 Braglia SRL I-42122 REGGIO EMILIA - ITALY - UE Email tecnico@braglia.it			DISEGNATO M.CORRADINI	APPROVATO G.BRAGLIA
			Dis.N°/Codice 401.1510.7	